


TABELA ROZMIARÓW Wymiary ciała mężczyzn

WYMIARY CIAŁA MĘSKIEGO (w cm)					
Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Wzrost	175 - 179	179 - 183	183 - 187	187 - 191	191 - 195
A Obwód klatki piersiowej	89 - 95	95 - 101	101 - 107	107 - 113	113 - 119
B Obwód w talii	75 - 81	81 - 87	87 - 93	93 - 99	99 - 105
C Obwód bioder	88 - 94	94 - 100	100 - 106	106 - 112	112 - 118



Wszystkie pomiary wykonujemy bezpośrednio na ciele.

- **A** Zmierz najszerszy obszar klatki piersiowej i ramion.
- **B** Zmierz wokół najwęższej części talii.
- **C** Zmierz obwód w najszerszej części bioder.

Wymiary produktu:

TABELA ROZMIARÓW Krony M

SPODNIĘ MĘSKIE OUTDOOR KRONY M (w cm)					
Rozmiar	Z	m	L	XL	XXL
A Pas 1/2	39	42	45	48	51
B Biodra 1/2	49	52	55	58	61
C Długość spodni	78	80	82	84	86



JAK PRAWIDŁOWO MIERZYĆ

Zawsze mierz rozmiary na rozłożonej odzieży.